


Linea 24", acero inoxidable
8.6mm 57 Khz Torsional 119.8m(50m/-69.8m)



Conclusiones:

Se identifica una 3 anomalía categoría 3.

Se identifica una 4 anomalía categoría 2.

Se identifica una 29 anomalía categoría 1.

Las anomalías categoría 3 requieren de intervención inmediata ya que representan una amenaza para la operación de la línea.



Zona de Corrosión media.



Corrosión severa detectadas en soldaduras, a los 20 y 30 metros de la instalación del anillo.