


Linea 6" de Acido Sulfúrico – Pozo 8 Calicata 12
6"/3.125mm 35 Khz Torsional 80m(-46.4m/+34.3m)



Conclusiones:

Se identifica una anomalía categoría 2 a los -41.99m
Presenta una respuesta simétrica y se sugiere que es generada por
una característica de la cañería más que de un defecto.

